



1.6 110kM *Wielofunkcja* Nawigacja*Tempomat*Czujniki
Parkowania*ABS*

16 500


PLN

Dane kontaktowe



www:
oferta.autokarski.pl

- Interfejs Bluetooth
- Radio
- Zestaw głośnomówiący
- Gniazdo USB
- System nawigacji satelitarnej
- System nagłośnienia
- Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa
- Tapicerka częściowo skórzana
- Sportowe fotele - przód
- Podłokietniki - przód
- Podłokietniki - tył
- Kierownica skórzana
- Kierownica sportowa
- Kierownica ze sterowaniem radia
- Kierownica wielofunkcyjna
- Automatyczna kontrola ogrzewania
- Czujnik deszczu
- Elektryczne szyby przednie
- Elektryczne szyby tylne
- Przyciemniane tylne szyby
- Tempomat
- Kontrola odległości z przodu (przy parko...
- Kontrola odległości z tyłu (przy parkowaniu)
- Park Assistant - asystent parkowania
- Lusterka boczne ustawiane elektrycznie
- Podgrzewane lusterka boczne
- Lusterka boczne składane elektrycznie
- Ogranicznik prędkości
- Asystent hamowania - Brake Assist
- Kontrola trakcji
- Wspomaganie ruszania pod górę- Hill Hol...
- Czujnik zmierzchu
- Światła do jazdy dziennej
- Lampy przeciwmgielne
- Oświetlenie drogi do domu
- Elektroniczna kontrola ciśnienia w oponach
- Wspomaganie kierownicy
- Felgi aluminiowe 17
- ABS
- ESP
- Poduszka powietrzna kierowcy
- Poduszka powietrzna pasażera
- Poduszka kolan kierowcy
- Poduszka kolan pasażera
- Kurtyny powietrzne - przód
- Poduszka powietrzna centralna
- Poduszki powietrzne czołowe - przód
- Boczna poduszka powietrzna kierowcy
- Boczne poduszki powietrzne - przód
- Kurtyny powietrzne - tył
- Boczne poduszki powietrzne - tył
- Poduszka powietrzna pasów bezpieczeństwa...
- Isofix (punkty mocowania fotelika dziecię...
- Hak
- Wycieraczki
- Kurtyna powietrzna z tyłu, poprzeczna



Marka	Renault
Model	Megane
Typ nadwozia	Kombi
Typ paliwa	Benzyna
Importowany	Tak
Rok produkcji	2010
Przebieg	212843
Kolor	Srebrny
VAT marża	Tak
Finansowanie	Tak
Pojemność skokowa	1598
Moc	110
Skrzynia	Manualna
Napęd	Na przednie koła
Kraj pochodzenia	Holandia
Data pierwszej rejestracji	2010-09-21
Zarejestrowany w	Polska
Pierwszy właściciel	Tak
Bezwydawkowy	Tak
Serwisowany w ASO	Tak
Liczba miejsc	5
Liczba drzwi	5
Metalik	Tak